









序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料	
129	GX-B1321/20-3-251848~251852	2025. 7. 22	所检项目合格		
130	GX-B1321/20-3-251847	2025. 7. 22	所检项目合格		
131	GX-B1350/21-3-25037	2025. 7. 22	所检项目合格		

132	GX-B1427/21-3-25052	2025年7月22日	符合标准要求。	
133	GX-B1427/21-3-25053	2025年7月22日	符合标准要求。	
134	GX-B1301/25-3-25010	2025. 7. 22	综合判定:合格。	

135	GX-B1495/20-3-252315	2025年7月22日	所检项目合格。			
136	GX-B1312/20-3-25801	2025年7月3日	所检项目合格。			
137	GX-B1495/20-3-252315	2025年7月22日	所检项目合格。			

138	GX-B1598/24-3-25007	2025. 7. 17	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为3.24%，小于5%为正常。		
139	GX-B1598/24-3-25008	2025. 7. 17	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为3.06%，小于5%为正常。		
140	GX-B1598/24-3-25009	2025. 7. 17	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为2.43%，小于5%为正常。		

141	GX-B1598/24-3-25010	2025. 7. 17	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为2.92%，小于5%为正常。			
142	GX-B1598/24-3-25011	2025. 7. 17	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为2.82%，小于5%为正常。			
143	GX-B1598/24-3-25012	2025. 7. 17	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为3.14%，小于5%为正常。			



144	GX-B1312/20-3-25808~25811	2025. 7. 23	所检项目合格。			
145	GX-B1312/20-3-25807	2025. 7. 23	所检项目合格。			
146	GX-B1328/20-3-25194	2025年7月28日	本次共检绝缘手套2只，2只绝缘手套合格。			

147	GX-B1328/20-3-25195	2025年7月28日	本次共检绝缘靴2只，2只绝缘靴合格。	
148	GX-B1328/20-3-25196	2025年7月28日	本次共检绝缘杆1套，1套绝缘杆合格。	
149	GX-B1428/21-3-25057	2025. 7. 29	无缺陷迹痕显示。	



150	GX-B1428/21-3-25058	2025. 7. 29	无缺陷迹痕显示。		
151	GX-B1386/21-2500001TH1	2025. 7. 29	所检项目合格。		
152	GX-B1386/21-2500003TH1	2025. 7. 29	所检项目合格。		



153	GX-B1386/21-2500004TH1	2025. 7. 29	所检项目合格。		
154	GX-B1386/21-2500005TH1	2025. 7. 29	所检项目合格。		
155	GX-B1386/21-2500006TH1	2025. 7. 29	所检项目合格。	